

風力及能見度維護紀錄管理表

觀測項目:風力

觀測港區:高雄港

觀測測站:高雄港風力觀測站(10號碼頭)

維護開始日期：2024/09/1611:44

維護結束日期：2024/09/1611:44

維護人員：1111

方法	項次	項目		檢測結果	說明	
目視情形	1	太陽能板及支撐架		正常	111	
	2	市電線路		正常	222	
	3	監測儀器		正常	333	
	4	控制箱體及外部管線		正常	444	
	5	控制箱盤面及配線		正常	555	
	6	防潮包		正常	666	
	7	傳輸Sim卡		正常	777	
	8	資料收錄器校時		正常	888	
	9	風力計指向		正常	999	
檢測	端市電電壓		變壓器輸出電壓		電瓶電壓	監測儀器輸出最大電流
	太陽能輸入電壓		太陽能Load輸出電壓		電瓶內阻	其他
檢測	數據機序號		電瓶登記日期		目前門號	儀器序號
			2024-09-16		0921102494	23070206
	使用耗材		備註事項內容			

維護照片

